




Comune di Perugia

INTERVENTI DI  
SPETTACOLARIZZAZIONE DELLE  
FONTANE  
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI  
RIQUALIFICAZIONE URBANA E  
SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE  
AREE DEGRADATE.


CIG: Z0321858AC

CUP: C94E17000440001.


PROGETTO ESECUTIVO					
RESTAURO		3.8	Fonte di Veggio - Mappa del degrado		
CODICE ELABORATO:	CODICE UNI 11630	REVISIONE	DATA	FORMATO	PAGINA
EGR_03	D.4.3.3	0	16/07/2018	A2 +	-
INCARICATO		IL R.U.P.		IL R.U.P. DI COORDINAMENTO	
Astrapto srl		Ing. Gabriele De Micheli		Ing. Arch. Enrico Antinoro	
CONSULENTI			PROGETTISTA RESPONSABILE		
IMPIANTI ELETTRICI: Ing. Gianni Drisaldi IMPIANTI IDRAULICI: Ing. Mario Lucarelli RESTAURO: arch. Paola Brunori			ARCH. ALESSANDRO GRASSIA		

-  Erosione dei giunti di malta delle strutture in cortina laterizia
-  Patine biologiche
-  Efflorescenze
-  Area con lesioni diffuse
-  Caduta pellicola pittorica
-  Vegetazione infestante
-  Caditoie, chiusini, pozzetti


Su tutte le superfici sono presenti depositi superficiali incoerenti diffusi




pianta, nel rapporto di scala di 1:50



prospetto laterale sinistro, nel rapporto di scala di 1:50



prospetto frontale, nel rapporto di scala di 1:50



prospetto laterale destro, nel rapporto di scala di 1:50

