

Comune di Perugia

INTERVENTI DI
SPETTACOLARIZZAZIONE DELLE
FONTANE
NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E
SICUREZZA DELLE PERIFERIE E DELLE
AREE DEGRADATE.

CIG: Z0321858AC

CUP: C94E17000440001.

PROGETTO ESECUTIVO

RESTAURO


3.6

Fontana del Bacio - Mappa del degrado


CODICE ELABORATO:	CODICE UNI 11630	REVISIONE	DATA	FORMATO	PAGINA
EGR_01	D.4.3.3	0	16/07/2018	A2 +	-

INCARICATO	IL R.U.P.	IL R.U.P. DI COORDINAMENTO
Astrapto srl	Ing. Gabriele De Micheli	Ing. Arch. Enrico Antinoro


CONSULENTI	PROGETTISTA RESPONSABILE
IMPIANTI ELETTRICI: Ing. Gianni Drisaldi IMPIANTI IDRAULICI: Ing. Mario Lucarelli RESTAURO: arch. Paola Brunori	ARCH. ALESSANDRO GRASSIA



pianta, nel rapporto di scala di 1:100




prospetto nord - ovest, nel rapporto di scala di 1:50




prospetto sud - ovest, nel rapporto di scala di 1:50

- Area con perni
- Area con lastre fratturate
- Area con danni antropici (residui di graffiti)
- Depositi di calcare

Su tutte le superfici sono presenti
depositi superficiali incoerenti diffusi



prospetto sud - est, nel rapporto di scala di 1:50



prospetto nord - est, nel rapporto di scala di 1:50

